



CITROËN



CITROËN BERLINGO FURGÓN

Central: 713 5000 | www.citroen.com.pe

CITROËN BERLINGO FURGÓN



CITROËN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		K9 Corta 1.6 Hdi	K9 XL 1.6 Hdi
TRANSMISIÓN			
Tipo de transmisión		MT	MT
Número de marchas		5	5
Tipo de tracción		DELANTERA	DELANTERA
Tipo de embrague		HIDRAÚLICO	HIDRAÚLICO
DIMENSIONES Y CAPACIDADES			
Longitud	mm	4,403	4,753
Ancho	mm	1,921	2,107
Alto	mm	1,838	1,848
Distancia entre ejes	mm	2,785	2,785
Peso neto	Kg	1,313	1,370
Peso bruto	Kg	2,320	2,340
Capacidad de carga	Kg	1007	970
MOTOR			
Tipo		DV6DTEd	DV6DTEd
Cilindrada	ccc	1,600	1,600
Cilindros		4	4
Potencia	HP/rpm	92/4,000	92/4,000
Torque	Nm/rpm	230/1,500	230/1,500
Tipo de combustible		DIESEL	DIESEL
Tipo de sistema de alimentación de aire		Turbo Alimentado	Turbo Alimentado
DIRECCIÓN			
Tipo de dirección		ELECTRICA DOBLE PIÑÓN	ELECTRICA DOBLE PIÑÓN
FRENOS			
Delanteros		DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS
Traseros		DISCOS SÓLIDOS	DISCOS SÓLIDOS
SUSPENSIÓN			
Delantera		Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Trasera		Traverse deformable	Traverse deformable
NEUMÁTICOS Y LLANTAS			
5 neumáticos		205/60R16	205/60R16
5 aros de acero		16	16
EQUIPAMIENTO			
EXTERIOR			
Puerta lateral derecha corrediza		SÍ	SÍ
Doble puerta posterior con apertura de 180°		SÍ	SÍ
Copas de rueda		SÍ	SÍ
Espejos retrovisores exteriores eléctricos con desempañador		SÍ	SÍ
Antena en el techo		SÍ	SÍ
Luces direccionales en los guardafangos		SÍ	SÍ
ASIENTOS			
3 asientos delanteros de tela		SÍ	SÍ
Asiento del piloto regulable en altura, deslizable y rebatible manualmente		SÍ	SÍ
Asiento delantero derecho modulable rebatible 180°		SÍ	SÍ
Asiento delantero central con compartimento debajo de la banqueta		SÍ	SÍ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		K9 Corta 1.6 Hdi	K9 XL 1.6 Hdi
INTERIOR			
Volante de espuma		SÍ	SÍ
Volante con controles de audio		SÍ	SÍ
Volante con controles de velocidad crucero y límite de velocidad		SÍ	SÍ
Volante regulable en altura y profundidad		SÍ	SÍ
Una guantera en la parte inferior del tablero		SÍ	SÍ
Compartimento para el guardado de objetos en el techo y consola central		SÍ	SÍ
Porta monedas en consola central		SÍ	SÍ
Aire acondicionado manual		SÍ	SÍ
Receptor de radio RD6 AM/FM con puerto USB, AUX y bluetooth		SÍ	SÍ
2 parlantes + 2 tweeter		SÍ	SÍ
Cámara de retroceso original		SÍ	SÍ
Sensores de retroceso posterior		SÍ	SÍ
Cabina de carga con iluminación		SÍ	SÍ
Toma de 12 voltios delantero		SÍ	SÍ
Alza vidrios eléctricos delanteros		SÍ	SÍ
Control eléctrico de nivelación de faros		SÍ	SÍ
2 Posavasos		SÍ	SÍ
Display con visualización de radio, temperatura exterior y hora		SÍ	SÍ
2 Tapasoles		SÍ	SÍ
SEGURIDAD			
Apertura y cierre de puertas a distancia		SÍ	SÍ
Cierre centralizado		SÍ	SÍ
(2) Airbags frontales (conductor y copiloto)		SÍ	SÍ
Control manual de desactivación de airbag copiloto		SÍ	SÍ
Freno de estacionamiento eléctrico		SÍ	SÍ
Chasis reforzado		SÍ	SÍ
Sistema ESP		SÍ	SÍ
Luz de circulación diurna		SÍ	SÍ
Cerradura con llave de tapa de combustible		SÍ	SÍ
Inmovilizador antirrobo		SÍ	SÍ
Tercera luz de freno		SÍ	SÍ
OTROS			
ORIGEN		ESPAÑA	ESPAÑA
MANTENIMIENTO		10,000 KM	10,000 KM
GARANTÍA		3 AÑOS ó 100,000 KM	3 AÑOS ó 100,000 KM



Van of the year 2019



Cámara de retroceso



3 asientos delanteros en cabina